

**ПРЕДПИСАНИЕ №741
об устранении выявленных нарушений**

19.08.2019

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37», ОГРН 1027600679699, ИНН 7604040993, юридический адрес: 150014, Ярославская область, город Ярославль, ул. Рыбинская, 17.

Объект: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37», юридический адрес: 150014, Ярославская область, город Ярославль, ул. Рыбинская, 17. фактический адрес: 150014, Ярославская область, город Ярославль, ул. Рыбинская, 17(главное здание); 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 79/36 (второе здание), выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №1083 от 30.07.2019 года):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 3.21. асфальтовое покрытие дорожек, въездов и входов в здание имеет повреждения;
- п. 4.12., п. 6.13. В спальной групповой ячейки № 10 не выдержан норматив площади на одного ребенка: 23 кровати на площади 31,2 кв. м, таким образом, на одного ребенка - 1,4 кв. м. при рекомендуемой площади – не менее 2,0 кв. м на одного ребенка в дошкольных группах. Учитывая, что данный норматив носит рекомендательный характер, в данном случае одновременно нарушено требование к расстановке кроватей: не обеспечен свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;
- п. 5.1., п. 5.2. в постирочной отмечаются дефекты отделки стен: в помещении гладильной необходимо восстановить целостность участков стены после замены труб; в помещении стиральной требует замены настенная кафельная плитка; в туалетной групповой ячейки № 3 отмечается выпадение настенных плиток в зоне санитарных узлов; в зоне буфетной групповой ячейки № 10 в месте примыкания двухгнездной моечной ванны участок стены не гладкий с признаками поражения грибом (черный налет).
- п. 5.5. имеются дефекты напольного покрытия (линолеума) в следующих помещениях:
 - игровые групповой ячейки № 10, № 13 (щель на стыке полотен);
 - спальня групповой ячейки № 10;
 - в групповой ячейке № 3 на входе в туалетную из раздевальной;
 - в раздевальной групповой ячейки № 5.

Наличие дефектов препятствуют проведению качественной обработки полов влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

- п. 6.13. в групповой ячейке № 3 сон 6 детей, в групповой ячейке № 4 сон 8 детей, в групповой ячейке № 6 сон 5 детей, в групповой ячейке № 7 сон 5 детей, в групповой ячейке № 8 сон 5 детей организован на раскладных кроватях с мягким ложем.

- п.6.16.2. не установлена умывальная раковина для взрослых в туалетной группы № 8.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- обеспечить ровным асфальтовым покрытием дорожки въездов и входов в здания;

- обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами;
- в постирочной устранить дефекты отделки стен: в помещении гладильной восстановить целостность участков стены после замены труб; в помещении стиральной заменить настенную кафельную плитку; в туалетной групповой ячейки № 3 устранить выпадение настенных плиток в зоне санитарных узлов; в зоне буфетной групповой ячейки № 10 в месте примыкания двухгнездной мочной ванны участок стены устранить признаки поражения грибом (черный налет).
- п. 5.5. устранить дефекты напольного покрытия (линолеума) в следующих помещениях:
 - игровых групповых ячейках № 10, № 13 (щель на стыке полотен);
 - спальной групповой ячейки № 10;
 - в групповой ячейке № 3 на входе в туалетную из раздевальной;
 - в раздевальной групповой ячейки № 5.
- п. 6.13. сон детей в групповых ячейках №3, №4, №6, №7 и №8 организовать на раскладных кроватях с жестким ложем.
- п.6.16.2. установить умывальную раковину для взрослых в туалетной групповой ячейке № 8.

Срок исполнения 03.08.2020.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37», ОГРН 1027600679699, ИНН 7604040993

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 03.08.2020 .

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1
(адрес и срок представления сообщения)

Зам. руководителя
М.П.



[Handwritten signature]

**Борис Александрович
Малицкий**

Копию настоящего предписания получил:

19 08 2019г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ф.И.О